FAX_INFO:1216087:389:



Cobre Panamá

Maintenance Work Order / Orden de Trabajo de Mantenimiento			
Work Order No. / No. Orden Trabajo	1216087 WM		Original Copy
Start Date / Fecha Inicio	12/09/23	**Priority / Prioridad**	2
Counter Reading / Lectura Medidor		**WO Type / Tipo Orden**	Corrective Order
Category Code / Código Categoría	-. -. -. Corrective Result of PM Equip./Asset Condition	**Status / Estado**	WO Scheduled
		Supervisor	Proc Wet Utilities Supvsr

Asset General Information. / Información General Activo	
Asset No. / No. Activo	389
Manufacturer / Fabricante	Manufacturer
Model Desc. / Desc. Modelo	Reagent Distribution Area
P&ID	P&ID
Parent / Padre	380 Reagents
Warranty / Garantia	NO

Description of problem in Work Request. / Descripción del Problema	
1.	Instalacion de bomba

Work Order Parts / Lista de Partes				
JDE Number / Número JDE	**Spare Description / Descripción de la Parte**	**Op No./No.O2**	**Qty / Cant.**	**Unit / Unidad**

Equipment and Instructions / Equipo e Instrucciones	
	Instalacion de bomba

Tooling / Herramientas			
JDE Number / Número JDE	**Spare Description / Descripción de la Parte**	**Qty / Cant.**	**Unit / Unidad**

Labor Allocated / Descripción Mano Obra			
Crew Size / No. Personas	**Work Center / Centro de Trabajo**	**OPS / Sec. Op**	**Est. Hours / Horas Est.**

Timesheet / Hoja de Tiempo				
Employee JDE Code / Código JDE Empleado	**Name / Nombre**	**Initial / Iniciales**	**OPS / Sec. Op**	**Act. Hours /H. Actual**
41506	Armando Diaz R.	A.D.	10:00	2Hrs
48530	Edgar Fernandez.	EF	10:00	2Hrs
41556	Jose Jimenez.	J.J	10:00	2Hr.

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor:

Printed / Impreso: 12/09/23

Complete values / Completa estos valores:	
Actual Start Date of Job / Fecha Real de Inicio de Trabajo	13/9/23
Actual Start Time of Job / Hora Real de Inicio de Trabajo	1:30
Actual Finish Date of Job / Fecha Real de Termino de Trabajo	13/9/23
Actual Finish Time of Job / Hora Real de Termino de Trabajo	3:30

Failure / Falla	NA
Analysis / Análisis	NA
Solution / Solución	NA

Comments / Comentarios

Instalacion de bomba de diafragma.

- Movilizacion de Bomba y Mangueras a Altura en el Area del Trabajo.
Se Realizo Prueba de Funcionamiento de la Bomba con Aire.
la cual trabajo sin Anomalias.
Todo se Montaje en el 399.

WO Raised by: / Orden Creada por:	**SAMUEL SALAZAR**
WO Raised Date: / Fecha Creacion Orden:	**12/09/2023**
Work Completed by: / Trabajo Completado por:	[signature]
Supervisor Review: / Revision del Supervisor:	[signature]
Date Completed / Fecha completada:	13/9/23

Supervisor Name / Nombre Supervisor:

Supervisor Signature / Firma Supervisor: